| | |
|---|---|
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**<br>**XÃ BA VINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BC-UBND | *Ba Vinh, ngày tháng 11 năm 2026* |

**BÁO CÁO NHANH (Số 02)**
**Về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra và công tác ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn xã**
*(Cập nhật đến 17 giờ 30 phút, ngày 28/11/2026)*

Thực hiện Công văn số 12496/UBND-NNMT ngày 27/11/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung ứng phó khẩn cấp mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2026; Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 26/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Trước diễn biến thời tiết mưa lớn, có nguy cơ lũ lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã báo cáo cụ thể như sau:

**I. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện**

- Công tác truyền thông: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã liên tục cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lũ trên trang thông tin điện tử, các trang Facebook, nhóm Zalo để người dân nắm bắt, chủ động phòng tránh, ứng phó.

- Về chỉ huy tại chỗ: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng phòng Kinh tế; thành viên gồm đại diện các ngành, hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Về lực lượng tại chỗ: Đội xung kích phòng, chống thiên tai **150** người; lực lượng Công an xã 18 người; lực lượng tại 06 thôn 117 người; lực lượng y tế 15 người.

- Về vật tư, phương tiện tại chỗ: Chuẩn bị máy phát điện, máy cưa, áo phao, phao tròn, đèn pin, rào chắn và xe ô tô của UBND xã, Công an xã để phục vụ công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn

**II. Tình hình thiệt hại**

**1. Về người: Không có,**

**2. Về nhà ở: Không có**

**3. Về nông nghiệp**: Chưa thông kê do nước còn ngập

**4. Về chăn nuôi:** Không có.

**5. Về thủy sản:** Không có.

**6. Về giáo dục:**

- Số công trình bị hư hỏng: 02 cái, cụ thể: Trường Mầm non Ba Vinh (Phân hiệu Ba Điền). Tốc mái mái tôn phần mái nhà. Giá trị thiệt hại ước tính: 100 triệu đồng

- Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh**.** Tốc mái mái tôn phần mái nhà khu hội trường và Khu Phòng làm việc Ban giám Hiệu trưởng. Giá trị thiệt hại ước tính: 150 triệu đồng

- Tổng Giá trị thiệt hại ước tính: 250 triệu đồng.

**7. Về y tế:** Không có. Giá trị thiệt hại ước tính: 0 triệu đồng.

**8. Về giao thông:**

- Số công trình hư hỏng: Không có:

* Đường giao thông: Không có.

* Cầu giao thông: Không có.

Giá trị thiệt hại ước tính: 0 triệu đồng

- Sạt lở đất đá lấp mặt đường và hệ thống rảnh thoát nước từ Km 48 đến Km49 tuyến ĐT 624 đoạn qua xã Ba Vinh do Hạt quản lý đường bộ số 04 *(Sở xây dựng quản lý)*. Khối lượng 300 mét khối. UBND xã đã chỉ đạo, huy động các lực lượng khắc phục hoàn thành lúc 10 giờ cùng ngày bảo đảm giao thông thông suốt.

**9. Về thủy lợi:**

- Số công trình bị hư hỏng: 02 công trình.

- Hệ thống kênh Long Đi (đoạn ống thép chiều dài L = 106 mét). - Giá trị thiệt hại ước tính: 150 triệu đồng.

- Đập dâng Nể Hà bị đất đá bồi lấp thân đập khối lượng ước tính 500 mét khối.

- Giá trị thiệt hại ước tính: 300 triệu đồng

- Tổng Giá trị thiệt hại ước tính: 450 triệu đồng

**10. Về nước sinh hoạt:** Không có công trình hư hỏng.

**11. Kè chống sạt lở:** Không có công trình hư hỏng.

**12. Về Sạt lở núi:**

- Đã sơ tán 61 hộ /217 nhân khẩu khu vực sạt lở Núi Gò oát về xen ghép tại các hộ khác và di dời về Nhà văn hóa thôn Ba Lang, hiện người dân đã ổn định tại nơi sơ tán.

**13.** Tổng giá trị thiệt hại: **700 triệu đồng** *(Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).*

*Trong đó: Về thuỷ lợi: 450 triệu đồng, Về giáo dục: 250 triệu đồng.*

**III. Một số giải pháp tiếp tục thực hiện:**

- Duy trì nghiêm chế độ trực ban; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, cập nhật thông tin thời tiết để chủ động các biện pháp phòng, tránh; duy trì thông tin liên lạc, thường xuyên báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định;

- Chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, cơ quan thường trực BCH PTDS kiểm tra, cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ"; kiểm tra điều kiện các địa điểm bố trí sơ tán nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.

- Chỉ đạo Trưởng các thôn tiếp tục thông tin kịp thời đến từng hộ dân; rà soát các hộ ở khu vực nguy hiểm, chuẩn bị địa điểm và phương án sơ tán.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân chủ động phòng tránh; Trạm Y tế xã chuẩn bị nhân lực, thuốc và vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu.

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế *(cơ quan thường trực PTDS)* kiểm tra theo dõi, tổng hợp khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời tham mưu báo cáo công tác phòng chống thiên tai và biện pháp bảo đảm an toàn.

- Ủy ban nhân dân xã kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***
- UBND tỉnh;
- Sở NN&MT tỉnh;
- Chi Cục Thuỷ lợi tỉnh;
- BCH PTDS tỉnh;
- CT, các PCT. UBND xã;
- Các Phòng: Kinh tế, Văn hoá - Xã hội;
- Ban Chỉ huy quân sự xã;
- Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

**Phan Quang Đức**